



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-20-Т-189/1-2019 (5'ЭП-Р)

г. Рязань, ул. Спортивная, 19.
(место составления предписания)

22 марта 2019 года
(дата составления предписания)

Государственное автономное учреждение Рязанской области «Спортивная школа
олимпийского резерва центрального спортивного комплекса».
(полное наименование юридического лица)

Государственный инспектор Фокин Игорь Семёнович
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании
акта проверки от 22.03.2019 г. № 5-254-р. ИНН 6229045179.
место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Спортивная, 19.

(место проведения проверки)

соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в
области электроэнергетики.

В присутствии: инженера энергетика – Кузьмина Владимира Михайловича
(действующего на основании приказа № 145-к от 31.12.2015 и должностной инструкции от 06.08.2018)
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№.№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП*	22.11.2019г.
2.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт 1.4.4 ПТЭЭП	22.06.2019г.
3.	Отсутствует оперативный журнал для учета работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Пункт 8.5 ПОТ ЭЭ**	22.06.2019г.
4.	Однолинейные схемы электроснабжения не	Пункт 1.8.5 ПТЭЭП	22.06.2019г.

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП*	22.11.2019г.
2.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт 1.4.4 ПТЭЭП	22.06.2019г.
3.	Отсутствует оперативный журнал для учета работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Пункт 8.5 ПОТ ЭЭ**	22.06.2019г.
4.	Однолинейные схемы электроснабжения не утверждены руководителем и не пересматриваются в установленные сроки.	Пункт 1.8.5 ПТЭЭП	22.06.2019г.
5.	Отсутствует приказ о создании комиссии для технического освидетельствования эл. оборудования учреждения.	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП	22.06.2019г.
6.	Отсутствуют акты технического освидетельствования эл. оборудования учреждения.	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП	22.06.2019г.
7.	Мастерская. ШР-1. На питающем кабеле отсутствует бирка с обозначение марки кабеля, длины, напряжение и питающий центр.	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП	22.06.2019г.
8.	Мастерская. ШР-1. Не проводится техническое обслуживание электрооборудования.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	22.06.2019г.
9.	Мастерская. АП-50. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	22.06.2019г.
10.	ТП-3. Т-1. В расширительном баке силового трансформатора отсутствует масло.	Пункт 2.1.4 ПТЭЭП	22.06.2019г.
11.	ТП-3. Т-2. В расширительном баке силового трансформатора отсутствует масло.	Пункт 2.1.4 ПТЭЭП	22.06.2019г.
12.	ТП-3. Не производится техническое обслуживание силовых трансформаторов Т-1 и Т-2.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	22.06.2019г.
13.	ТП-3. Силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 покрыты коррозией.	Пункт 1.7.2 ПТЭЭП	22.06.2019г.
14.	ТП-3. Ячейки распределительного устройства 0,4 кВ покрыты коррозией.	Пункт 1.7.2 ПТЭЭП	22.06.2019г.
15.	ТП-2. Не производится техническое обслуживание силового трансформатора Т-1.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	22.08.2019г.
16.	ТП-2. Нарушена стяжка пола трансформаторной подстанции.	Пункт 2.2.10 ПТЭЭП	22.08.2019г.
17.	ТП-2. Повреждена вентиляционная решётка над входной дверью трансформаторной подстанции.	Пункт 2.2.3 ПТЭЭП	22.08.2019г.
18.	ТП-1. Т-1. В расширительном баке силового трансформатора отсутствует масло.	Пункт 2.1.4 ПТЭЭП	22.06.2019г.
19.	ТП-1. Т-2. В расширительном баке силового трансформатора отсутствует масло.	Пункт 2.1.4 ПТЭЭП	22.06.2019г.
20.	ТП-1. Не производится техническое обслуживание силовых трансформаторов Т-1 и Т-2.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	22.08.2019г.
21.	ТП-1. Нарушена стяжка пола трансформаторной подстанции.	Пункт 2.2.10 ПТЭЭП	22.08.2019г.
22.	ТП-1. Осыпалась штукатурка на стенах трансформаторной подстанции.	Пункт 2.2.10 ПТЭЭП	22.08.2019г.
23.	Гостиница. Отсутствуют обозначения и предупреждающие знаки на вводных автоматических выключателях гостиничных номеров.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	22.06.2019г.